

1

ゆれやすさマップ

明倫・小鴨地区 1/11,000



【解説】


このマップは活断層による地震に加え、どこでも起こりうる比較的規模の小さな地震が直下で発生したことを想定して、倉吉市を50m四方の区域に分割し、最大震度を表示しました（最大震度についての考え方は、「このマップの作り方」を参照してください）。

【ゆれやすさの特徴】

地震による揺れは、河川沿いや、谷沿いなどでは比較的大きくなります。このマップを見て、お住まいの地域の地震に対する「ゆれやすさ」を確認して、地震に対する日頃の備えなどについて考えておきましょう。

このマップについては、引き続き②→⑤をご覧ください。

このマップの作り方



断層
主幹道
倉吉環状線
主要地方道
倉吉赤崎中山線
県道
大柿上古川線
主要地方道
倉吉本線
主幹道
倉吉本線
地区境界
500m

① 大立・田代峠一布江断層による地震
(マグニチュード7.2)
② 倉吉南方の想定断層による地震
(マグニチュード7.2)
③ どこでも起こりうる直下の地震
(マグニチュード6.8)

社地区

成徳地区

明倫地区

小鴨地区

上灘地区

2

このマップの活用方法



その1
マップと「③凡例」を見て、わが家が建っている地盤のゆれやすさを確認しましょう。
「④震度階級とその状況」を見て、わが家のゆれを想像してみましょう。

その2
「⑤地震に強い家にしよう」に書かれているグラフを見て、わが家が建っている地盤のゆれやすさから、わが家が倒壊する危険性をることができます。たとえば地盤のゆれやすさが震度6強の場合、昭和56年以前に建てられた木造建物では全壊となる確率は10~80%となります。倒壊するおそれがある場合や不安を感じるような場合は、④にしたがって、耐震診断や耐震改修を行なうようにしましょう。

その3
マップで避難路と避難所を確認し、家族、地域で避難までの集合場所や避難経路、安否確認の方法などについて話し合っておきましょう。

避難路
避難所
避難経路
安否確認

避難路
避難所
避難経路
安否確認

3



凡 例



4

震度階級とその状況

震度と状況



(出典: 気象庁震度階級関連解説表、気象庁ホームページ)

震度5強

非常に恐怖を感じる。
多くの人が、行動に支障を感じる。

震度6 弱

立っていることが困難になる。



震度6 強

立っていることができず、はなないと動くことができない。

5

地震に強い家にしよう

下のグラフに示すように新耐震基準（昭和56年）以前に建てられ、耐震改修を行っていない建物では、倒壊する可能性が高くなります。なかでもピンク色の点で示すように、昭和35年以前の木造建物では、震度5弱でも倒壊する可能性が30%近くあります。地盤のゆれやすさと建物の状態から倒壊のおそれがある場合や不安を感じる場合には、まずは耐震診断を受けましょう。



このグラフは地盤のゆれやすさと建物の全壊率の関係を示すものです。（出典：地震防災マップ作成のすめ、内閣府）

まずは耐震診断を受けてみよう

倒壊のおそれのある場合や不安を感じる場合は、専門家による耐震診断を行いましょう。なお、倉吉市のホームページでは簡単な耐震診断を行うことができますので、活用してください。

(http://www.city.kurayoshi.tottori.jp/p/gousei/div/kenseis/kenchiku/)

耐震診断等の補助事業について問い合わせ先
倉吉市建設部景観まちづくり課
電話：0858-22-8175