

倉吉市長 広田 一恭 様

上灘地区振興協議会

会 長 福井伸一郎

上灘地区自治公民館協議会

会 長 黒川 泰

上灘地区の地域振興について（要望）

貴職におかれましては、平素より上灘地区の地域振興について 特段のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、上灘地区におきましては、地域活性化を図るため、各種事業・行事を通して住民相互の親睦と融和を図り、理解を得ながら「心豊かで明るく、安心安全なまち」をつくるため地域一丸となって邁進している所であります。

つきましては、より良い地域づくりを目指し、各自治公民館を通して取りまとめを致しました下記事項を要望いたします。

何卒、趣旨等をご理解の上、特段のご配慮を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

記

1、河川関係

内容	県	市
1) 玉川の土砂撤去について（継続要望） 内容…近年、豪雨による河川の氾濫や内水氾濫が発生しています。当該地域でも玉川の土砂が溜まり、川底が高くなっているため豪雨により内水氾濫が予想されます。また、水溜りができており、環境の悪化によりボウフラが発生しているような状況となっています。玉川の土砂撤去を要望するものです。 場所…見日町地内	◎	
2) 水路の土砂撤去 内容…水路に県道の側溝からの土砂などが高く堆積し水が溜まるとともに内水氾濫の恐れがあるため。また、水が溜まりボウフラが発生し環境悪化の恐れがある。 場所…見日町633（スーパーヒーロー横水路から県道下暗渠を通り高田富博宅横の水路）		◎
3) 円谷橋下土砂堆積の除去（継続要望） 内容…円谷川からの土砂堆積 除去要望。氾濫の原因となる恐れ 場所…国道 179 号円谷橋下 円谷町位置図⑦	◎	
4) 円谷川(県管理部分)の維持管理（継続要望） 内容…円谷川(県管理河川部分)の適正な維持管理（法面・川床等除草等） 場所…円谷町 円谷町位置図⑧	◎	
5) 定期的な砂防河川会下谷川の河床浚渫等（継続要望） 内容…上灘地区内を流下している会下谷川は流量断面も大きく、勾配も大きいことから、大雨時の排水が速やかに行われ、最近行われた河床の浚渫によって当面は氾濫等の災害可能性は低いと思われます。しかし徐々にではあるが河床に土砂が堆積し、川岸には樹木が着生して繁茂している箇所がみられることから、定期的な流水確保対策が必要と思われますので対応方要望するものです。 場所…米田町地内 米田町別紙1	◎	
6) 会下谷川河床の浚渫・法面の草及び樹木伐採による災害防御（継続要望） 内容…1、河床に土砂が堆積し、河床が上昇している。 2、法面から樹木が伸び法面が劣化している。 3、水害による水位の上昇や法面の崩壊等が懸念される。 場所…米田町・上灘町・下田中町・東巖城町（下田中町図面1）	◎	



2、道路関係

内容	県	市
1) 市道交差点の見通しが悪い(カーブミラー等)(継続要望) 内容…東側からの車両進入時に見通しが悪い。カーブミラー等交通安全施設設置を要望 場所…市道駄経寺町2丁目米田町線と市道駄経寺町2丁目円谷町線の交差点 円谷町位置図①		◎
2) 国道179号線脇下(法面)の草木の繁茂の除去 (継続要望) 場所…円谷町 円谷町位置図②	◎	
3) 市道側溝改修(段差)・市道幅確保 (継続要望) 内容…市道住吉町円谷町線の市道側溝改修及び道路改良による市道幅員確保 場所…円谷町 円谷町位置図③		◎
4) 市道円谷町2号線の改良・整備 内容…地籍調査により市道部分がより明確になったことから、要望するもので、現在は半ば 獣道(けものみち)状態となっている。 場所…円谷町 円谷町位置図④		◎
5) 市道交差点の見通しが悪い(カーブミラー等) (継続要望) 内容…南側から勢いよく下る車両等が見づらい。カーブミラー等交通安全施設設置を要望 場所…円谷町 市道住吉町円谷町線(旧山本酒店前) 円谷町位置図⑤		◎
6) 市道交差点の停止線(白線)整備 内容…市道住吉町円谷町線と広域基幹林道円谷広瀬線の三差路に停止線(白線)を引くこと。 場所…円谷町 円谷町位置図⑥		◎
7) 広域基幹林道側溝の清掃について 内容…広域基幹林道円谷広瀬線側溝清掃・適正な維持管理 場所…円谷町 円谷町位置図⑨		◎
8) 市道米田町富海線の道路改良及全線開通 (継続要望) 内容…米田町内の米田富海線沿線には会下谷集落(現在5戸)があり、唯一の生活道路として 同市道を利用しています。市道の幅員はかろうじて2トン車が通行できる幅しかな く、ガードレールが無いところもあって安心して通行できず、大雪や台風豪雨時には 倒木や土砂崩れなどによって通行止めになり、今後場合によっては集落が孤立化する 恐れが否めません。(県の孤立化集落の調査対象ともなっている) 災害時にも速やかに重機がはいれ、富海との2方向避難路線のためにも改良及び全線 開通を要望するものです。 場所…米田町地内 米田町別紙2		◎
9) 市道米田富海線沿線の急傾斜地の崩落危険個所の整備(県・市) (継続要望) 内容…米田町内の米田富海線には急傾斜地崩壊危険区域に指定されている場所が複数 箇所あり(県がこのほど公表した土砂災害が発生する恐れのある個所を含めれば会 下谷集落までのほとんどが含まれる)、毎年小規模な落石、崩落がみられ、今後豪雨 や地震発生の際には斜面が大規模に崩壊する恐れがあります。上記斜面には砂防河 川の会下谷川が並行して流れており、斜面の崩落によって会下谷川が堰き止められ れば流水があふれ2次的な災害発生の可能性も否定できないことから早急な対応を 要望するものです。 場所…米田町地内 米田町別紙3	◎	◎
10) 米田町内のイワタニ前交差点の交通事故防止対策 内容…左記の市道交差点においては、東西方面から交差点に進入する際は一時停止となっ ているが、一時停止違反の車両が多く車対車による事故が多発している。特に、西側か ら東進する車は当該交差点までは優先車線でスピードも出ており、そのまま一時停止 を怠って交差点に進入するケースが多いように見受けられる。南北方向に交わる路線は 小学生の通学路にもなっており、事故原因を究明の上対策をお願いしたい。 場所…米田町地内 米田町別紙4	◎	◎
11) 国道179号下田中町交差点通学路安全対策として市道に建っている電柱の移設(継続要望) 内容…1、国道179号線と交差する市道には、通学のための狭いグリーンベルト帯歩道が設 けられている。途中で電柱が建っており、さらに狭くなっている。 2、朝の通学時間帯には、かなりの車が国道179号から町内へ左折侵入している。車 と通学中の学童との接触事故が懸念される。(特に、雨天時は傘をさしており、さ らに危険度が増す。) 場所…国道179号下田中町交差点東側(いない入り口側)下田中町 (下田中町図面2)	◎	

12) 下田中町生活道路において、車の速度制限警告の表示。 内容…1、薬師堂前から東高グラウンドに抜ける区間において、乗用車1台がやっと通れる程度の道幅だが、朝の通勤時間帯などにスピードを出して通り抜けようとする車が沢山いる。町内の方が横道から出ようとする際に接触事故が懸念されるところであり、大変危険です。(恐らく、信号がないのを好都合に、国道179号の迂回路として利用しているのではないかと思われる。) 場所…下田中米田町2丁目1号線(市道) (下田中町図面3)	◎	
13) 経年劣化したカーブミラーの更新 内容…年に1回定期的にカーブミラーの清掃を行っているが、ふき取り掃除をしても曇っており、確認しづらい。 場所…下田中町115番地-2の三叉路(松島宅角) (下田中町図面4)	◎	
14) 市道側溝・歩道の根本的な対応修理(継続要望) 内容…市道側溝がかなり劣化してきており、部分的な修理の対応だけでなく、根本的な対応を検討していただきたい。また、歩道について、たいへん歩きにくくなっており、必要な整備をお願いしたい。 場所…上灘町	◎	
15) 市道側溝4ヶ所(緊急要望) 内容…上灘町内市道の側溝床板の修理をお願いしたい。 場所…上灘町10。上灘町5-9。上灘町137-1。上灘町161-4。		◎
16) ミラーの設置1ヶ所 内容…小学校東側道路とT字路となる三叉路にミラーの設置をお願いしたい。 場所…上灘町128-1		◎

3、学校・公園関係

内容	県	市
1) 上灘中央公園のフェンス修理 内容…上灘中央公園の西側フェンスを張り替えていただき感謝する。引き続き、東側フェンスの張り替えをお願いしたい。 場所…上灘町 上灘中央公園		◎
2) 上灘小学校校庭の水はけの改善(継続要望) 内容…上灘小学校校庭の排水について、先般改良工事をしていただき改善していたが、まだ水はけが悪く、根本的な改修をお願いしたい。 場所…上灘町 上灘小学校		◎
3) 上灘小学校付近の市道の除雪(継続要望) 内容…大雪時に小学校の通学路については 地元が小型除雪機で除雪している。しかし、車道の除雪はできなく、小学校職員や送迎の車が校庭内に入れず、渋滞してしまうため、上灘小学校付近の除雪をお願いしたい。 最低限市道から校門までの間をお願いしたい。 場所…上灘町 上灘小学校付近の市道		◎
4) 上灘中央公園及び上灘コミュニティセンター外トイレの洋式化(継続要望) 内容…現在トイレが和式のトイレになっており、公園を利用するにあたり、子供からお年寄りの利用者が洋式化を多く望んでおり、洋式便所への改修をお願いしたい。 場所…上灘中央公園トイレ(和式1室) 上灘コミュニティセンター外トイレ(和式2室)		◎

4、自治公民館関係ほか

要望	県	市
1) 交通災害共済申込み・取り纏めの Web 化への移行 内容…現行の公民館経由の申込書配布・取り纏め方式は担当者の業務が過大となっている。 (因みに、倉吉市(広域連合)方式は他市町ではあまりない。) ○一定の移行期間を設け、申込方法をネットと市窓口のみとしていく。(移行には5年程度必要か?) {短期} 全戸配布前にネット申込方式を導入し、窓口への移行を周知していく。一部の申込み・取り纏めは現行のままで対応するが、担当者の業務は大幅に減少していく。 {中・長期} 申込み・取り纏めを市窓口へ統一していく。		◎
2) 公民館等の集会場の耐震診断費用の支援補助制度の見直し 内容…建物の耐震診断費用の支援補助制度において、公民館等の地域住民が集う公的な建物についても、木造戸建住宅と同様に、平成12年以前に建築されたものを支援補助の対象とすることを要望する。		◎
3) 地籍調査未実施地区の早期実施について 内容…円谷町では令和3年度以降、町内の地籍調査が実施されたところであるが、一部未実施となっている。公民館に加入する住民が居住する宅地(6世帯)や事業所も含まれていることから、早期実施を要望するもの。 場所…円谷町地図⑩		◎


見日町要望事項

1 玉川の土砂撤去について



2 水路の土砂撤去。







① (継続)

市道駄経寺町2丁目米田町線
と市道駄経寺町2丁目円谷町
線の交差点

東側からの車両進入時に見通
しが悪い。

★カーブミラー等交通安全施
設設置を要望



② (継続)

国道179号線脇下(法面)
の草木の繁茂

一除去



③ (継続)

市道住吉町円谷町線の市道側
溝改修及び道路改良による市
道幅員確保



④ (新規)

市道円谷町2号線の整備

地籍調査により市道部分がより明確となったことから、要望するもので、現在は半ば獣道に近い状態となっている。



⑤ (継続)

市道往吉町円谷町線
(旧山本酒店前)

南側から勢いよく下る車両等が見づらい。
カーブミラー等交通安全施設設置を要望



⑥ (新規)

停止線(白線)の要望

市道往吉町円谷町線と広域基幹林道円谷広瀬線の交差点に停止線(白線)を引くこと。



(7) (継続)

国道179号線円谷橋下

円谷川からの土砂堆積
除去要望

★氾濫の原因となる恐れ



(8) (継続)

円谷川（県管理河川部分）の
適正な維持管理
法面・川床等除草等



(9) (新規)

広域基幹林道円谷広瀬線側溝
清掃・適正な維持管理



⑩（新規）

地籍調査未実施地区の早期実施

円谷町では令和3年度以降、町内の地籍調査が実施されたところがあるが、一部未実施となっている。


公民館に加入する住民が居住する宅地（6世帯）や事業所も含まれていることから、早期実施を要望するもの。

米田町別紙 1 ～ 4

米田町別紙 1 4



米田町別紙 2



米田町別紙 3



米田町別紙 4





赤線部 除雪をお願いしたい場所

令和上灘町10番地の側溝床板の修理（上灘コミセン東側市道）



上灘町59番地の側溝床板の修理（中国電力社宅前市道両側）



上灘町137-1番地の側溝床板の修理（上灘小学校正門前）




上灘町161-4番地の側溝床板の修理（上灘小学校校庭東側市道）



道路関係 16)

ミラーの設置 上瀬町128-1番地





令和7年度 要望事項調査場所 ①～④

下田中町自治会