

令和8年6月25日

倉吉市長 広田 一恭 様

上灘地区振興協議会

会 長 高田 保幸

上灘地区自治公民館協議会

会 長 谷口 信幸



上灘地区の地域振興について（要望）

貴職におかれましては、平素より上灘地区の地域振興について 特段のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、上灘地区におきましては、地域活性化を図るため、各種事業・行事を通して住民相互の親睦と融和を図り、理解を得ながら「心豊かで明るく、安心安全なまち」をつくるため地域一丸となって邁進している所であります。

つきましては、より良い地域づくりを目指し、各自治公民館を通して取りまとめを致しました下記事項を要望いたします。

何卒、趣旨等をご理解の上、特段のご配慮を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

記

1、河川関係

別図

内容	県	市
1) 玉川の土砂撤去と樹木の伐採について（継続要望） 内容…玉川の内水氾濫防止と溜まり水によるボーフラ対策のため、河川内の樹木の伐採並びに土砂撤去をお願いするものです。 場所…見日町地内（玉川）	◎	
2) 定期的な会下谷川の川床浚渫等（継続要望） 内容…川床に土砂が堆積し、草木が着生し繁茂しており定期的な流水確保対策が必要 場所…会下谷川 米田町写真①～③	◎	
3) 会下谷川の川床の浚渫・法面の草・樹木伐採及び亀裂個所の修復等の災害防御（継続要望） 内容…川床だけでなく、法面にも草・樹木の繁茂や亀裂個所あり法面の劣化や水害による水位の上昇法面の崩壊が懸念される。 場所…会下谷川 米田町写真④～⑤	◎	
4) 農業用水路から流れ落ちる滝の音（騒音）と水蒸気流対策（新規要望） 内容…天神川から円谷をとおり会下谷川に合流し、滝のように流れる水の音が大きく対話障害や安眠・睡眠障害、さらに夏場窓を開けていると滝の水蒸気が部屋に入り込み、風通しの悪い個所はカビ生えることもある。※（対策）流れ落ちる個所を楕円形にするか、2段落としにする。 場所…米田橋近くの円谷川・会下谷川合流地点 米田町写真⑥～⑦	◎	◎
5) 会下谷川から谷口畑に通っている農業用水が、土砂や石の除去による水流の確保について（新規要望） 内容…谷口畑の耕作用に作られている農業用水路が使用できず、畑の耕作や野菜等の育成に水の確保が困難な状況であり、農業用水路の土砂等の撤去が必要である。 場所…ビレッジハウス裏の会下谷川から分岐する農業用水路（※土砂等の除去必要な距離約50m）米田町写真⑧～⑨		◎農業委員会
6) 旧会下谷川の埋め立てについて（新規要望） 内容…昭和42年頃まで流れていた、旧会下谷川は、今、草木の繁茂や自転車やゴミの捨て場所になっており、埋め立て等の対策で環境保全を計っていただきたい。※埋めて通行できるようにするか、桜の植樹場所になるよう要望する。 場所…旧会下谷川の溝約150m 米田町⑩～⑫		◎農業委員会

①

②

③

④

⑤

⑥



7) 会下谷川内の樹木伐採 内容…会下谷川の中の樹木を定期的に整備してほしい（継続要望） 場所…上灘町 写真7	◎	◎
8) 川の整備（砂防ダムの設置を要望する） 内容…大雨の時、床下・床上浸水がおこる。 場所…駄経寺町⑤	◎	◎
9) 会下谷川 川床の浚渫・法面の草及び樹木伐採による災害防御（継続要望） 内容…1、川床に土砂が堆積し、川床が上昇している。 2、法面から樹木が伸び法面が劣化している。 3、水害による水位の上昇や法面の崩壊等が懸念される。 場所…米田町・上灘町・下田中町・東巖城町（下田中町地図・写真1）	◎	

⑦

⑧

⑨

2、道路関係

内容	県	市
1) ガードレールの修復 内容…市道三明寺西田内線内の向山橋隣接付近でガードレール（L=4.0m）損傷が著しく、走行車両が用水に転落する恐れがある。また、車両が誤って接触しないためにも視線誘導標・侵入禁止標示等の対応を講じていただきたい。 場所…三明寺西 三明寺西位置図（別紙）		◎
2) 市道米田町富海線の道路改良普及全線開通（継続要望） 内容…米田町内の米田富海線沿線には会下谷集落（現在5戸）があり、唯一の生活道路として同市道を利用しているが、市道の幅員は辛うじて2トン車が通行できる幅しか無くガードレールがない場所もあり安心して通行できず、大雪や台風豪雨時には倒木や土砂崩れにより通行止めとなり、集落が孤立化する恐れが歪めない。（県の孤立化集落の対象になっている）災害時にも速やかに重機が入れ、富海との2方向避難路線確保の為に改良及び全線開通を要望する。 場所…市道米田町富海線の全線		◎
3) 市道米田町富海線沿線の急傾斜地の崩落危険個所の整備（継続要望） 内容…米田町内の米田富海線沿線に急傾斜地崩落危険区域に指定されている場所が複数個所あり（県がこのほど公表した土砂災害が発生する恐れのある個所を含めれば会下谷集落までのほとんどが含まれる）、毎年小規模な落石「今年（令和8年1月）民家の近く市道に落石あり」や崩落が見られ、今後豪雨や地震発生の際には斜面が大規模に崩壊する恐れがあります。上記斜面には砂防河川の会下谷川が並行して流れおり、斜面の崩落によって会下谷川が堰き止められれば流水があふれ2次的な災害発生の可能性も否定できないことから早急な対応を要す。 場所…市道米田町富海線沿線の急傾斜地	◎	◎
4) 米田町内のイワタニ前交差点の交通事故防止対策（継続要望） 内容…左記の市道交差点においては、東西方面から交差点に進入する際は一時停止となっているが、一時停止違反の車両が多く車対車による事故が多発している。特に、西側から東進する車は当該交差点までは優先車線でスピードも出ており、そのまま一時停止を怠って交差点に進入するケースが多いように見受けられる。南北方向に交わる路線は小学生の通学路にもなっており、事故原因を究明の上対策をお願いしたい。 場所…米田町地内イワタニ前交差点	◎	◎
5) 市道側溝・歩道の根本的な対応修理（継続要望） 内容…市道側溝がかなり劣化してきており、部分的な修理の対応だけでなく、根本的な対応を検討していただきたい。また、歩道について、たいへん歩きにくくなっており、必要な整備をお願いしたい。 場所…上灘町 写真1		◎
6) 市道側溝4ヶ所 内容…上灘町内市道の側溝床板の修理をお願いしたい。◎上灘町7-1 ◎55-2 ◎98 ◎73 ◎児童センター 周辺溝床板 ◎うわなだ子ども園 公園側溝床板 ◎会下谷川側道路の床板が車が通過すると大きな音がして困る。 場所…上灘町 写真2 6ヶ所		◎

⑩

⑪

⑫

7) ミラーの設置 2ヶ所 内容…1.小学校東側道路と T 字路となる三叉路にミラーの設置をお願いしたい。 2.うわなだ中央住宅 道路出口 (T 字交差で左側の歩道が視認できない) 場所…上灘町 写真 3・4		◎	13
8) U 字溝の設置 (駄経寺町) 内容…駄経寺町① (大雨時、山からの水が住吉町側に流れ民家にせまっている) 駄経寺町② (橋の所に U 字溝で水を川に流したい) 駄経寺町④ (側溝の整備) 場所…上記別紙		◎	14
9) アスファルトかコンクリートに。 内容…駄経寺町③ (アスファルトかコンクリートにしてほしい) 場所…上記別紙		◎	15
10) 側溝の周りの修繕。 内容…駄経寺町⑥ (側溝の周りが沈下している) 場所…上記別紙		◎	16
11) 擁壁工事が必要。 内容…駄経寺町⑦ (アスファルトがけずれて道幅が狭くなってきた) 場所…上記別紙		◎	17
12) 下水の見直し。 内容…駄経寺町⑧ (水はけが悪く、水がたまる) 場所…上記別紙		◎	18
13) 国道 179 号線沿いの街路樹の伐採を要望する。 内容…国道沿い歩道の樹木が大きくなり、電線に覆いかぶっている。強風時などの際、災害の発生が懸念される。 場所…下田中町 (下田中町地図・写真 2)	◎		19
14) 国道 179 号下田中町交差点通学路安全対策として市道に建っている電柱の移設 (継続要望) 内容…1、国道 179 号線と交差する市道には、通学のための狭いグリーンベルト帯歩道が設けられている。途中に電柱が建っており、さらに狭くなっている。 2、朝の通学時間帯には、かなりの車が国道 179 号から町内へ左折侵入している。車と通学中の学童との接触事故が懸念される。(特に、雨天時は傘をさしており、さらに危険度が増す。) 場所…国道 179 号下田中町交差点東側 (いない入り口側) 下田中町 (下田中町地図・写真 3)	◎		20
15) 下田中町生活道路において、車の速度制限警告の表示を要望する。(継続要望) 内容…1、栗師堂前から東高グラウンドに抜ける区間において、乗用車 1 台がやっと通れる程度の道幅だが、朝の通勤時間帯などにスピードを出して通り抜けようとする車が沢山いる。町内の方が横道から出ようとする際に接触事故が懸念されるところであり、大変危険です。(恐らく、信号がないのを好都合に、国道 179 号の迂回路として利用しているのではないかと思います。) 場所…下田中米田町 2 丁目 1 号線 (市道) (下田中町地図・写真 4)	◎	警察	21
16) 交差点東側の停止線の後方への移設を要望する。 内容…車が東側 (東高側) へ侵入する際、道幅が狭く、停止線に止まって信号待ちをしている車との接触事故が懸念される。 場所…国道 179 号線上灘中央公園入口交差点東側 (東高側) (下田中町地図・写真 5)	◎	警察	22

3、学校・公園関係

内容	県	市
1) 円谷公園①水路沿いの植栽撤去。②樹木伐採撤去。③段差解消。 内容…①水路沿いの植栽撤去 (雑草が強くツタ系植物と交わり住民だけでの管理が難しく景観上も水路管理上も思わしく無い…植栽撤去し安全上フェンスを設置してほしい) ②水位横のケヤキ伐採 (この公園内のケヤキの落葉で農業用水路の上砂停滞の大きな理由となっている。電線にも影響しているので伐採してほしい) ③段差解消 (公園内に大きく段差のついたエリアが以前から存在していて危険である上、公園管理の草刈への支障となっている。埋立してフラットにしてほしい) 場所…円谷公園 (地図)		◎
		23

2) 上灘中央公園のフェンス修理及びトイレを洋式に (継続要望) 内容…上灘中央公園の東側フェンスの張り替えをお願いしたい。 又、公園のトイレは「和式」で今の児童は使用できない。「洋式トイレ」に変更要望 場所…上灘町 上灘中央公園 写真5・6		◎
3) 上灘小学校校庭の水はけの改善 (継続要望) 内容…上灘小学校校庭の排水について、先般改良工事をしていただき改善していたが、まだ水はけが悪く、根本的な改修をお願いしたい。 場所…上灘町 上灘小学校		◎
4) 上灘小学校付近の市道の除雪 (継続要望) 内容…大雪時に小学校の通学路については 地元が小型除雪機で除雪している。しかし、車道の除雪はできなく、小学校職員や送迎の車が校庭内に入れず、渋滞してしまうため、上灘小学校付近の除雪をお願いしたい。 最低限市道から校門までの間をお願いしたい。 場所…上灘町 上灘小学校付近の市道		◎

24

25



4、その他 自治公民館関係ほか

内容	県	市
1) 交通災害共済申込み・取り纏めの Web 化への移行を検討願いたい。 内容…昨年、公民館経由の申込書配布が郵送に変更された。しかし、申込み、集金などの取り纏めについては、まだまだ担当者の業務が過大となっている。公民館役員の業務軽減を図るためにも、取り纏め方法において、Web 申込やコンビニ支払いなどを活用することを検討いただきたい。		◎
2) 公民館等の集会場の耐震診断費用の支援補助制度の見直しを要望する。(継続要望) 内容…建物の耐震診断費用の支援補助制度において、公民館等の地域住民が集う公的な建物についても、木造戸建住宅と同様に、平成12年以前に建築された建物も支援補助の対象とすることを要望する。		◎

河川関係

1) 見日町地内(玉川)

①



別紙1

米田町

写真

①



②


写真

②



写真

③



178

4.25

撮影

別紙2

米田町


写真

④



写真

⑤



198
4.25
撮影

別紙A3

氷田町

写真
⑥



写真
⑦



198
4/25
撮影

別紙4

⑤

米田町

字頭

⑧



字頭

⑨



198

4/25

撮影

別紙 5

米田町

写真 ⑩



写真

⑪



写真

⑬



198


4/25

撮影

写真 7 絵下谷川の樹木を定期的に伐採して欲しい（県管轄であるが要望して欲しい）



駄経寺町 場所⑤



場所⑤



川下ルートを通り、民家付近でオーバーフロー



川下に流れるルートと、土管を通る水路に分岐

歇経寺町
場所⑤



大雨だと川上からの水量が多くなり、オーバーフローするため、柵で分岐されている

場所⑤



フタを持ち上げ、オーバーフロー
左右にある側溝では処理できないため民家に水が流れ込む

下田中町

< 改善要望現場写真 >

作成 令和8年5月18日
下田中町自治公民館

○ No.1 会下谷川の河床・法面の樹木




⑨



○ No.2 国道沿い歩道の街路樹




○ No.3 下田中町交差点東側の電柱



○ No.4 町内の生活道路






市道三明寺西田内線
(西側～向山橋)



市道三明寺西田内線
(東側～向山橋)



上 灘 町

写真 1 歩道の修繕 オフィスK 前の道路表面



⑪



写真2 上灘町 7-1 マンション米原 前（石で埋めて使用している）



⑫-1

写真 2 側溝床板の修理 上灘町 55-2



⑫-2

上 灘 町

写真 2 側溝床板の修理 上灘町 98

⑫-3



写真 2 側溝床板の修理 上灘町 73 ラ・ペジユブル A の前の側溝

⑫-4




写真 2 側溝床板の修理 上灘児童センター周辺

⑫-5



上 灘 町

写真 2 側溝床板の修理 どんぐり こども園

⑫-6



写真 2 絵下谷川 側の道路側溝床板が車が通過すると大きな音がする対策して欲しい

⑫-7



写真 3 ミラーの設置 上灘町128-1番地

⑬-1



上 灘 町

写真 4 ミラーの設置 うわなだ中央住宅

⑬-2




写真 5 うわなだ中央公園 東側フェンス



写真 6 うわなだ中央公園 トイレ



場所① 駄経寺町




場所① 駄経寺町



矢印右へ流れた水の流れ



場所② 駄経寺町



② 場所① 脉経寺町



② 場所② 駄経寺町



駄経寺町 場所④





場所③



場所③



駄経寺町 場所⑥



駄経寺町
場所⑥



駄経寺町 場所⑦




駄経寺町
場所⑦



駄経寺町

場所⑧






新陽町1号線の形状が弓形に窪んでいて、中央に大きく水がたまる。あふれて敷地内に流れこむ。

下田中町

< 改善要望現場写真 >

作成 令和8年5月18日
下田中町自治公民館

○ No.1 会下谷川の河床・法面の樹木



○ No.2 国道沿い歩道の街路樹





⑪

○ No.3 下田中町交差点東側の電柱



⑫

○ No.4 町内の生活道路




⑬

下田中町

○ No.5 上灘中央公園入口交差点東側



22



円谷町



①円谷公園内
水路沿植栽の伐採

繁殖が強くツタ系植物と
交わり住民だけの管理が
難しく景観上も水路管理上
も思わしく無い


植栽撤去し安全上フェンス
を設置してほしい。



②円谷公園内
水道横のケヤキ伐採

この公園内のケヤキの落葉
で農業用水路の土砂停滞の
大きな理由となっている。
電線にも影響しているので
伐採してほしい。

円谷町



③円谷公園内

公園内に大きく段差のついたエリアが以前から存在していて危険である上、公園管理の草刈への支障となっている。

埋立してフラットにしてほしい

上 灘 町

写真 4 ミラーの設置 うわなだ中央住宅



写真 5 うわなだ中央公園 東側フェンス



24

写真 6 うわなだ中央公園 トイレ



上灘町

②5 他

ミラーの設置
うわなだ中央住宅

上灘中央公園

床板 上灘町 7-1

床板 こども園

床板 上灘児童センター

床板 上灘町 55-2

床板上灘町 73

ミラーの設置
上灘町 128

市道の除雪

市道の修繕

床板上灘町
98


床板 音がする

井東医院

新陽町

ologies Inc.

赤線部 除雪をお願いしたい場所



改善要望場所

下田中町

令和8年5月18日
下田中町自治公民館