

通学路点検対策箇所図（明倫小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・地域住民
- ・道路管理者(市)
- ・倉吉警察署

・通行車両の多い、2車線道路
バス停がある。

側溝蓋がなく路肩が狭い為、危険

＜対策メニュー＞

側溝蓋整備、区画線設置、視線誘導標設置、道路標識等の整理
2車線→1車線化等 【倉吉市】



凡例



: 要対策箇所