

要 望 書

【令和6年度上井地区振興協議会要望】

上井地区振興協議会

平素より、上井地区のよりよい生活環境づくりにつきましては、格別のご理解とご配慮を賜り厚くお礼申し上げます。

本要望事項につきましては、上井地区の小学校・中学校・保育園、各団体及び上井地区各自治公民館からの強い声を集約したものでありますので、十分にご検証のうえ早急なるご対応をお願い申し上げます。

なお 要望事項には、関係機関との連絡調整が必要となるものもあろうかと思っておりますので、この点につきましてもご配慮のほどよろしくお願い申し上げます。

令和6年6月7日

倉吉市長 広田 一恭 様

上井地区振興協議会

会 長 長井 貴徳



倉吉市に対する要望事項

団体名(振興協議会)

番号	要望事項	要望内容	新規・継続
①	J R倉吉駅南北周辺の賑わいの創出	現在、(株)グッドスマイルカンパニー（河北町工場）及び駅前ホテルの着工・大平山公園再整備の竣工と継続中の上井羽合線改良工事を見据え、駅北地区の12街区及び北口に直結した(株)アナログの複合施設建設計画の進捗に、希望が持てる時節が到来したように思われる。 また、令和7年3月の県立美術館の竣工もあと僅かとなり、それに合わせて山陰道北栄・湯梨浜間（13.5km）と北条・湯原道路からの道路アクセスも格段と良くなることから、これを契機に中部の玄関口であるJR倉吉駅を中心とした駅周辺（南北）をより一層賑わいのあるまち作りをお願いしたいものであり、また機会があれば当地区住民の声（意見等）も届けたいと思います。	新規
②	J R倉吉駅（南口）から上井踏切までの電柱の地中化と四叉路付近のパチ切	J R倉吉駅（南口）から上井踏切間は、電柱により自動車の交互通行に支障をきたし、踏切前後の車渋滞を招いている。 また、四叉路付近では見通しが悪いため、交通事故の危険性が高い。 更に、駅前ホテルの竣工等もあり、J R倉吉駅（南口）から上井踏切までの電柱の地中化と四叉路付近のパチ切をお願いしたい。	新規
③	R 1 7 9号線上井跨線橋中央分離帯（反射鏡）の再設置	R 1 7 9号上井跨線橋（上井旭西）倉吉方面から湯梨浜町へ向かう場合、特に雨天時の夕暮れ以降において、中央分離帯の反射鏡（デリネーター）の劣化と設置間隔が広いと、中央分離帯付近が見えにくく、非常に危険であることから改善を求めます。	新規
④	河北小学校校庭の水はけ強化	昨年度、水はけ不良のため、市による校庭整備が実施されたが抜本的な工事ではなかったため、少量の降雨時でも校庭面が冠水して、数日間使用に支障をきたす状況下であり、本格的な整備改修をお願いしたい。	継続

※複数ある場合は、優先されるものの順に記載してください。

※位置・場所等の図面を添付してください。

※位置・場所の写真(デジカメのデータ)を添付してください。

倉吉市に対する要望事項

団体名(自治公民館協議会)

番号	要望事項	要望内容	新規・継続
⑤	排水路改修 (清谷)	清谷地域は毎年のように出水期になると排水路から雨水が溢れて道路、宅地が冠水しているのが現状です。この原因は排水路の角折れによって円滑な流水が出来ないことが要因だと思われます。排水路の流下方向、流下能力の検討をお願いしたい。	継続
⑥	河北第2公園の四阿・防犯灯の設置 (清谷)	昨年に公園整備工事が終わり、この公園をコミュニティの場、災害時の自主避難場所として使用する計画です。レクリエーションの休憩所、自主避難としての集合場所として利用したく四阿の設置をお願いしたい。併せて四阿付近に防犯灯(街灯)の設置をお願いしたい。	継続
⑦	カーブミラーの設置 (旭西)	L字カーブのため、見通しが悪く出合い頭の衝突事故が起きやすい。カーブミラーの設置をお願いしたい。	新規

※複数ある場合は、優先されるものの順に記載してください。

※位置・場所等の図面を添付してください。

※位置・場所の写真(デジカメのデータ)を添付してください。

① (株)グッドスマイルカンパニー河北町工場建設



② 駅前ホテル建設



③ 大平山公園再整備



④ 街路 上井羽合線改良工事



⑤ 駅北地区 1 2 街区



⑥ (株)アナログ 複合施設建設



① 四叉路付近から上井踏切を望む



② 四叉路付近からJR倉吉駅を望む



R179号跨線橋中央分離帯(反射鏡)の再設置

③



① 土手側から校庭を望む



② 土手側 旧正門を望む



③ バックネット裏から校舎を望む



④ バックネット裏から校庭を望む



④ 児童館側から校庭を望む






⑥ 図工室側から校庭を望む



排水路改修

5





カーブカメラの設置

⑦

