

倉吉市橋梁点検結果 一覧表 (橋長15m未満)

	地区名	橋梁名	路線名	早急に詳細調査をし補修が望まれる橋梁			今後注意が必要な橋梁 損傷有	定期点検で 良い橋梁 損傷無	代表的な損傷内容
				補修の優先度					
				高	中	低			
1	河来見	二子橋	河来見3号線		○			変形・欠損 腐食	
2	関金町 野添	野添橋	野添1号線		○			腐食	
3	福庭	北田川11号橋	福庭14号線				○	無	
4	関金町 堀	陽1号橋	陽線				○	無	
5	別所	穴田1号橋	穴田中央線				○	床版ひびわれ ひびわれ・漏水・遊離石灰	
6	西倉吉町	第一西中橋	丸山町北野線			○		路面クラック 漏水・遊離石灰 ひびわれ・漏水・遊離石灰	
7	中河原	中河原1号橋	中河原天神野線				○	変形・欠損	
8	東巖城町	東巖城町駄経寺 町1号橋	東巖城町駄経寺町線				○	路面クラック	
9	下田中町	昭和1丁目下田 中町1号橋	幸町下田中町線				○	漏水・遊離石灰	
10	福庭町	福庭中央橋	福庭中央線			○		路面凹凸	
11	丸山町	丸山町北野2号橋	丸山町北野線				○	腐食 床版ひびわれ	
12	幸町	幸橋	幸町下田中町線				○	無	
13	関金町 今西	金谷1号橋	金谷線				○	漏水・遊離石灰	
14	巖城	田内3号橋	田内中央線			○		ひびわれ・漏水・遊離石灰	
15	津原	津原中央1号線	津原中央線		○			鉄筋露出	
16	長谷	中野長谷2号橋	中野長谷線				○	無	
17	関金町 今西	崎山1号橋	崎山線				○	無	
18	北面	野田北面2号橋	野田北面線				○	床版ひびわれ	
19	上余戸	上余戸栗尾1号橋	上余戸栗尾線				○	床版ひびわれ	
20	関金町 泰久寺	郷原線	郷原線				○	無	
21	関金町 小泉	奥田橋	小泉線				○	無	
22	関金町 堀	矢谷1号橋	矢谷線				○	無	
23	関金町 福原	大根木橋	福原線				○	無	
24	長谷	長谷橋	中野長谷線				○	無	
25	関金町 福原	中小屋橋	福原線				○	無	
26	悴谷	悴谷2号橋	中野悴谷線				○	無	
27	福守町	福守橋	西倉吉町不入岡線				○	無	
28	関金町 福原	西葛橋 (西桂橋)	福原線				○	無	
29	関金町 米富	御崎原橋	小泉線			○		腐食	
30	堺町 1丁目	葵町堺町3丁目 1号橋	葵町堺町3丁目線				○	漏水・遊離石灰	

倉吉市橋梁点検結果 一覧表 (橋長15m未満)

	地区名	橋梁名	路線名	早急に詳細調査をし補修が望まれる橋梁			今後注意が必要な橋梁 損傷有	定期点検で 良い橋梁 損傷無	代表的な損傷内容
				補修の優先度					
				高	中	低			
31	関金町 福原	水無瀬橋	福原線		○			路面クラック 漏水・遊離石灰	
32	北面	野田北野1号橋	野田北面線				○	ひびわれ・漏水・遊離石灰	
33	富海	富海5号橋	富海中央線				○	漏水・遊離石灰	
34	関金町 福原	高谷橋	福原線				○	無	
35	関金町 福原	東葛橋 (東桂橋)	福原線				○	無	
36	上灘町	駄経寺町2丁目米田町1号橋	駄経寺町2丁目米田町線				○	床版ひびわれ ひびわれ・漏水・遊離石灰	
37	大河内	小黒見橋	大河内つつじが丘線				○	無	
38	富海	富海3号橋	富海中央線				○	漏水・遊離石灰	
39	関金町 福原	鉄山橋	福原線	○				ひびわれ・漏水・遊離石灰 鉄筋露出 床版ひびわれ	
40	関小 金町 泉	向山橋	小泉線	○				腐食	
41	関小 金町 泉	大畑橋	小泉線	○				腐食	
42	関山 金町 口	浅井2号橋	浅井線				○	無	
43	河来見	松尾橋	河来見大立線				○	腐食	
44	生田	生田北野1号橋 (生田西橋)	生田北野線				○	路面クラック	
45	関金町 福原	宮の向橋	福原線				○	腐食	
46	鴨河内	剣見橋	若土中央線				○	腐食	