

(様式1)

倉教総第496号

令和8年8月17日

文部科学大臣 殿

倉吉市長 広田 一恭

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

倉吉市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和7年度（1年間）

（担当）

倉吉市教育委員会事務局教育総務課

住所：鳥取県倉吉市葵町722番地

電話：0858-22-8165

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

|           |             |                |
|-----------|-------------|----------------|
| 令和8年4月23日 | 倉吉市教育委員会定例会 | 重点施策の実績及び評価    |
| 令和8年5月29日 | 倉吉市教育委員会定例会 | 倉吉市教育行政の点検及び評価 |

#### (2) 評価の方法

評価においては、業務の執行状況について自己点検・評価を行い、その結果を基に教育委員会会議において議案として所見・点検を受けた。教育行政の点検及び評価の項目の一つとしてホームページに公表する。

### 4. 総合的な所見

予定していた事業は概ね計画どおりに実施した。防犯カメラの設置により防犯対策の強化を図り、児童の安心・安全な教育環境を確保することができた。特別教室へのエアコン整備により、児童生徒の教育環境を改善することができた。今後も、特別教室へのエアコン整備を計画的に進める。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

|  |
|--|
|  |
|--|

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

河北小学校に防犯カメラを設置することで、不審者の侵入防止及び抑制、モニターでの監視による早期対応等、児童の安全・安心な教育環境の向上を図ることができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

近年の酷暑に対応するため、明倫小学校、関金小学校、西中学校、久米中学校の特別教室へエアコン整備を行った。これにより、熱中症による事故を未然に防ぎ、児童生徒の教育環境を改善することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標  | 整備方針      |          |          |                  | 事業完了<br>年月日 | (実施しなかった場合)<br><br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設の<br>とりこわし時期を明記) |
|--------|-----|-----------|----------|----------|------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|
|        |     | 事業単位      | 建物<br>区分 | 構造<br>区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |             |                                    |                                  |
| 明倫小学校  | (4) | 大規模改造(空調) | 校        | -        | R7.7～R7.10       | R7.10.31    |                                    |                                  |
| 関金小学校  | (4) | 大規模改造(空調) | 校        | -        | R7.7～R7.10       | R7.11.5     |                                    |                                  |
| 西中学校   | (4) | 大規模改造(空調) | 校        | -        | R7.7～R7.10       | R7.11.19    |                                    |                                  |
| 久米中学校  | (4) | 大規模改造(空調) | 校        | -        | R7.7～R7.10       | R7.11.12    |                                    |                                  |
| 河北小学校  | (2) | 大規模改造(防犯) | 校        | -        | R7.10～R8.1       | R8.1.9      |                                    |                                  |