

H27 通学路点検対策箇所図 小鴨小学校(1)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・地区公民館
- ・自治公民館
- ・道路管理者(市・県)
- ・警察署

【運転者の信号の見落としが多い】


- 〈対策メニュー〉
- ・運転者への注意喚起(警察)
 - ・児童への指導(学校)



【見通しの良くない交差点、横断歩道なし】

〈対策メニュー〉

- ・飛び出し人形設置(地域)
- ・区画線、路面表示の設置(市)



【凡例】

..... : 通学路

1 : 要対策箇所

縮尺 1 / 4,000 120m

H27 通学路点検対策箇所図 小鴨小学校(2)


【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・地区公民館
- ・自治公民館
- ・道路管理者(市・県)
- ・警察署

【見通し悪い三叉路の交差点、竹林で薄暗い】

〈対策メニュー〉

- ・県道改良工事があるため、経過観察。(県)



【凡例】

..... : 通学路

1 : 要対策箇所

H27 通学路点検対策箇所図 小鴨小学校(3)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・地区公民館
- ・自治公民館
- ・道路管理者(市・県)
- ・警察署


【道が狭く、車がスピードを出す。道路脇が不明確で危険。】

- 〈対策メニュー〉
- ・区画線の設置(市)



【歩道が狭く、横断後、児童が滞留。側溝蓋の老朽化。】

- 〈対策メニュー〉
- ・側溝蓋の交換(県)



【凡例】

..... : 通学路

1 : 要対策箇所

H27 通学路点検対策箇所図 小鴨小学校(4)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・地区公民館
- ・自治公民館
- ・道路管理者(市・県)
- ・警察署

【道が狭く、水路があり危険】

〈対策メニュー〉


- ・区画線の設置(市)
- ・路肩の修繕(市)
- ・防犯街灯の設置(地域)



【信号機が無く、交通量が多いため横断が困難】

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起(地域)
- ・取り締まり強化(警察)



【凡例】

..... : 通学路

1 : 要対策箇所