


通学路点検対策箇所図 高城小学校(1)



通学路点検対策箇所図 高城小学校(2)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・地区公民館
- ・自治公民館
- ・道路管理者(市)
- ・警察署

【樹木で暗く、落ち葉で歩きにくく、見通しの悪い路線】


〈対策メニュー〉

- ・カーブミラーの設置(市)
- ・路肩清掃(市、地域)
- ・防犯灯の設置(地域)
- ・樹木の伐開(地域)



【凡例】

..... : 通学路



: 要対策箇所

H27 通学路点検対策箇所図 高城小学校(3)


【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・地区公民館
- ・自治公民館
- ・道路管理者(市・県)
- ・警察署

【見通しの良い路線、車のスピードが出て危険】

〈対策メニュー〉

- ・飛び出し人形設置(地域)
- ・交通安全指導(地域)



【凡例】

..... : 通学路

① : 要対策箇所

H27 通学路点検対策箇所図 高城小学校(4)


【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・地区公民館
- ・自治公民館
- ・道路管理者(市・県)
- ・警察署

【歩道の無い交差点、車の近回りが危険】

〈対策メニュー〉

- ・歩車道境界ブロックの設置(県)
- ・ラバーポールの設置(県)



【凡例】

..... : 通学路

1 : 要対策箇所