

H27 通学路点検対策箇所図 東中学校(1)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・自治公民館
- ・道路管理者(市・県)
- ・警察署


【歩道がなく、交通量の多いT字交差点で危ない】

〈対策メニュー〉

- ・外側線の引き直し(市)
- *平成27年度施工予定



倉吉市明治町2丁目付近



【凡例】

..... : 通学路

1

: 要対策箇所

縮尺 1 / 4,000

120m

H27 通学路点検対策箇所図 東中学校(2)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・自治公民館
- ・道路管理者(市・県)
- ・警察署

【赤信号でも通る車があり、危険】

- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起(地域)
 - ・取り締まり強化(警察)



【歩道の無いカーブ】

- 〈対策メニュー〉
- ・外側線の引き直し(県)
 - ・側溝蓋の設置、舗装修繕(県)
 - ・通学路の経路の検討(学校)



【凡例】

..... : 通学路

1 : 要対策箇所

H27 通学路点検対策箇所図 東中学校(3)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・自治公民館
- ・道路管理者(市・県)
- ・警察署

【路線横の水路蓋が無く、危ない】

〈対策メニュー〉

- ・デリニエーターの設置(市)
- ・道路法面の防草対策(県)



【凡 例】

..... : 通学路

1 : 要対策箇所