

通学路点検対策箇所図(高城小学校①)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・公民館長
- ・地区協議会
- ・道路管理者(市・県)
- ・倉吉警察署

【横断歩道の待ちの場所が、通行車両から見えづらい。】

〈対策メニュー〉

- ・横断歩道の再考(警察)
- ・路面表示の再考(市)



【見通しが良くない交差点でカーブミラーはあるが、小さく見えづらい。「止まれ」が消えている。】

〈対策メニュー〉

- ・路面表示の設置(市)
- ・カーブミラーを大きくする(市)



【凡例】

— — — — — : 通学路

① : 要対策箇所

通学路点検対策箇所図(高城小学校②)



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・PTA
 ・公民館長
 ・地区協議会
 ・道路管理者(市・県)
 ・倉吉警察署

【見通しは良いが、幅員が狭く歩道がないため、車に注意が必要である。】
 <対策メニュー>
 ・外側線の再表示(市)



【速度を出す車が多く、横断歩道も無い】
 <対策メニュー>
 ・横断歩道の設置(警察)検討



【見通しが悪い交差点を横断する児童が危険】
 <対策メニュー>
 ・カラー舗装の設置(県)
 ・側溝蓋の設置(県)
 ・歩車道境界ブロックの切り下げ(県)
 ・減速マークの設置(県)



【凡例】

—— : 通学路

① : 要対策箇所