

# 通学路点検対策箇所図（上北条小学校）

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者（県、市）
- ・倉吉警察署

- ・交通量の多い、2車線道路  
見通しがよく、スピードを出している。  
横断歩道があるが、信号機が無い。

### ＜対策メニュー＞

安全指導を徹底する。【学校】



上北条小学校

文

新田

小田東

凡例

1

: 要対策箇所

縮尺 1 / 4,000

120m